第22号 (2008年10月)

### 目次

- ■冬に向けての省エネ対策
- ■九州地区保全連絡会議を各地で開催
- ■保全実態調査ご協力ありがとうございました。
- ■BIMMS-Nの機能紹介 ■建物点検コーナー(ドア) ■営繕事務所だより(熊本営繕事務所)



# 果ガス削減計画達成のために

秋から冬へと季節が移り変わろうとしています。

地球温暖化対策政府実行計画では、平成19年度から実施計画を実行に移し、平成22年度 から平成24年度までの温室効果ガス排出量を平成13年度比で8%削減する目標となってい ます。

あなたの施設のエネルギー使用量の現況把握は出来ていますか?取組体制は構築され ていますか? 達成可能ですか?

これからの暖房運転が鍵となります。今回、冬に向けて簡単に出来る省エネルギー対策の ポイントをまとめてみましたので紹介します。

## ・ズン開始にあたっ

## 

# まず出来ること

# 時間に合うがは同じ

空調機器の保守点検を実施し、不具合がある 場合は改善措置が必要です。

例えば、フィルターに粉塵が蓄積している場合 エネルギー効率は著しく低下しますので、交換 又は清掃を行いましょう。



冬は『ウォームビズ』を!

暖房に頼りすぎず、衣服で調節しましょう。 上着を着ることで、体感温度を約2℃調節 することが可能です。

せっかくの暖房も熱を逃がしては台無し。 窓や扉が開いていると冷たい空気が室内に 入ってきますので、大きなロスになります。

窓や扉は確実に閉めるよう心掛けましょう。



源の見画し

使用していない会議室等の暖房は こまめにスイッチを切りましょう。 暖房の運転期間を必要に応じて見直し、 運転期間の短縮を検討しましょう。

シーズンを通じた運転目標を



日没後はブラインドやカーテンを閉めましょう。 熱を室外に逃がさないために有効な手段です。

※上記の内容は「地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き」から部分的に引用しました。手 引きは保全業務支援システム(BIMMS-N)の保全技術情報等提供からダウンロードできるほか、国土交通省 のホームページからもダウンロードできますのでご参照下さい。

( http://www.mlit.go.jp/gobuild/index.html )

※営繕部では国家機関の施設を対象に、手引きを用いた運用改善、省エネ改修による温室効果ガス削減量の算 定等のアドバイスを実施していますので、詳しくは担当窓口までご連絡ください。

(担当窓口:九州地方整備局営繕部計画課 092-476-3535(ダイヤルイン))

## 平成20年度

## 官庁施設の施設管理者の方を対象に

平成20年度九州地区官庁施設保全連絡会議を開催しました。会議は、国家機関等のブロック機関を対象とした連絡会 議を6月に、実際に施設(建物)を管理されている保全担当者を対象とした連絡会議を7月に開催しました。

会議では、保全事例の紹介、事前アンケートの回答等を行いました。また、会議終了後に各会場で相談コー けました。



会議風景

相談コーナーでは、 (質問)パッケージ型空気調和機(マルチタイプ)の保全業務の積算について

(回答)保全業務積算基準にはマルチタイプの歩掛かりは有りません。点検部位・点検 内容・点検頻度を保全業務共通仕様書の類似の機器を参考にして設定し、数社 見積もりを取ることが良いと考えます。


(質問)冷却水系統へのスケール付着により、熱交換効率が悪くなる。

(回答)スケール除去剤等を入れて付着を防ぐ事を勧めます。冷却塔投入タイプなら簡 単にできます。

などの相談がありました。また、他にも施設のお困りの相談を受けました。 ※スケールとは、水の中に溶けているカルシウムなどが配管の内側に付着したもの。

	日程	開催地	参加機関数					参加人数				
地区名			ブロック 機関	現地官署	独立行政 法人	公共 団体	計	ブロック 機関	現地官署	独立行政 法人	公共 団体	計
九州ブロック	6月6日	福岡市	35	0	0	0	35	47	0	0	0	47
福岡・佐賀	7月8日	福岡市	15	44	2	6	67	16	54	2	8	80
長崎	7月10日	長崎市	3	23	4	3	33	3	31	5	4	43
熊本	7月14日	熊本市	7	25	4	2	38	9	32	4	3	48
大分	7月29日	大分市	2	18	1	2	23	2	21	1	4	28
鹿児島	7月15日	鹿児島市	3	21	1	3	28	5	28	1	4	38
宮崎	7月25日	宮崎市	2	17	2	2	23	3	21	3	4	31
計			67	148	14	18	247	85	187	16	27	315

今年度の保全実態調査は、8月22日に終了しました。国土交通省では、現在データのチェックをしており、確定を11月 下旬頃に予定しています。確定後は、保全業務支援システムにログインし、「保全実態調査情報管理」の「保全実態調査 評価・分析機能」の「2008」年度で施設を検索すると、平成20年度の保全状況診断書とエネルギー使用量等が確認で き、施設の状況が把握できます。



# BIMMS-Nの機能紹介

保全技術情報等提供

その5

保全実態調査票の入力は、保全業務支援システム(BIMMS-N)により作業を行っていただいていますが、保全業務支援システムには、いろいろな機能があります。今回は、〈保全技術情報等提供〉について説明します。


〈保全技術情報等提供〉には、標準的な保全台帳様式や、法定点検の報告様式、建築物点検マニュアル等、保全に役立つ情報を提供しています。

利用するには、「保全技術情報等提供」をクリックし、現れた画面で必要な分類タブをクリックします。クリックすると文書及びファイル名が表示されますので、ファイルをダウンロードしてください。



### 主な文書

分 類	文 書
法 令	『官公庁施設の建設等に関する法律(官公法)』他
連絡文書	『国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準(保全基準)』、『保全台帳様式』他
マニュアル	『点検マニュアルチェックシート』、『建築物点検マニュアル』、『法令点検整理表(点検機能付き)』 他
調査関係	『保全実態調査票記入要領』、『追加・削除・資産グループ変更様式』 他
参考資料	『国家機関の建築物等の保全の現況』 他







(その8)

官公庁施設の法定点検をはじめとした建物の点検について、シリーズでお知らせしています。本号は、 ドアをクローズアップして解説します。







## クローズアップ

## 管理上の注意事項

- ・ドアには、自動的に閉鎖するため、ドアクローザ等の装置が付いています。 強い力で急に開いたり閉じたりすると、故障の原因になります。
- ・ドアにくさび等をかませて開放状態にしますと、ドアの変形や開閉に支障を きたす場合がありますので、注意して下さい。
- ・強風が予想される場合は、必ず外部に面するドアを閉め、ロックして下さい。 風により急に開閉する事があり破損、事故につながります。

くさび等で開放状態にするとドアの 変形により故障の原因となります。

## 故障と応急処置

### 【ドアの開閉装置(ドアクローザ)の速度調整】

取扱説明書に従い、本体についている調整ネジにより開閉速度を調整して 下さい。

### 【ドアの開閉不良】

ビスの緩み、丁番の不良等が考えられますので、ビスの締め直しや丁番に 注油をして下さい。

※地震後に起こった開閉不良等は、コンクリート躯体自体の変形が原因で あることも考えられますので、専門業者に調査を依頼して下さい。



調節ネジで開閉速度を調整する ことができます。


### ~営繕事務所だより(10)~ 熊本営繕事務所

《地域の国家機関の皆様を支援する九州地方整備局の営繕事務所(長崎、熊本、鹿児島)及び本局からの 情報を紹介しています。今回は「熊本営繕事務所」から非常用照明についての情報提供です。》



### 「普段点灯しない非常用照明」について

皆さんの職場に普段は点灯しないダウンライト(小さな丸い照明器具等)はありませんか?実は、その照明器具は、 停電したとき、庁舎内にいる人が安全に避難できるよう法律で設置が定められた非常用照明です。(庁舎の延床面積 が1000㎡、又は延床面積が500㎡以上で3階建て以上、若しくは有効な明かりが取り入れられない部屋のある建物に 設置が義務付けられています)実際には、普段点灯している蛍光灯が、非常用照明器具を兼ねていることもありま す。どちらの場合も避難時に必要な器具ですから、停電したときに自動点灯します。



非常用照明に関しては、1年に1回点灯するかの点検を行わなければいけません。これらの照明器具は、電池を内蔵しているものと別置型があります。電池内蔵 型の場合は、紐や確認用のスイッチが付いています。<mark>紐を引いて点灯するか</mark>どうか を確認して下さい。点灯しない場合は、球切れか電池切れが考えられます。他に<mark>充</mark> 電確認用のLEDランプが点灯しているかを確認すれば、電池切れになっている かどうかがわかる機種があります。電池は、概ね7年ぐらいで交換が必要になります。また、電源別置型の照明器具は、電気室などに置いてある直流電源装置から電 気を送っています。こちらは点検用のスイッチを入れれば、一斉に非常用照明のラ ンプが点灯するので、球切れがないか確認して下さい。直流電源装置のメンテナンスは、受変電設備と一緒に保守契約すれば良いでしょう。「いざというときのため の照明」です。こまめにチェックして下さい。

務

九州地方整備局営繕部 保全指導・監督室 保全指導係 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 TEL 092-476-3539

FAX 092-476-3488 E-メールアト・レス tatemono-hozen@qsr.mlit.go.jp 長崎営繕事務所 技術課 TEL 095-861-5251

長崎市花園町26-11 〒852-8024 技術課 TEL 096-366-2200 熊本営繕事務所

〒862-0971 熊本市大江3-1-53 鹿児島営繕事務所 技術課 TEL 099-222-5188

〒892-0816 鹿児島市山下町13-21